


【現況報告書】

〒257-0028 秦野市東田原51-10

くずは台住宅10号棟 103号室

	No. 1
	場 所 玄関前(外)
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 階段付近
	No. 2
	場 所 玄関
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 収納内に露出配管あり。排水管は共有物となるため変更不可
	No. 3
	場 所 玄関
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 室内の壁はリシン吹付と思われます。クロスではない。天井はボードにリシン吹付と思われる。
	No. 4
	場 所 玄関
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 玄関床は構造体であり、建材ではない。
	No. 5
	場 所 玄関
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 郵便ポストは集合ポストではなく、玄関ポストとなる。

	No. 6
	場 所 玄関前(外)
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 階段付近
	No. 7
	場 所 玄関
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 配電盤は30Aの4回路式
	No. 8
	場 所 廊下
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 室内の壁はリシン吹付と思われます。クロスではない。天井はボードにリシン吹付と思われる
	No. 9
	場 所 廊下
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 床は合板と思われる。床材はない。湿気による強度の低下を感じられる。
	No. 10
	場 所 4.8帖和室
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 畳表はカビで白くなり、畳床も一部損傷を受けていると思われる。

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>4.8帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>壁は砂壁、天井はボードにリシン吹付と思われる。</td> </tr> </table>	No.	11	場 所	4.8帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	壁は砂壁、天井はボードにリシン吹付と思われる。
No.	11								
場 所	4.8帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	壁は砂壁、天井はボードにリシン吹付と思われる。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>4.8帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	12	場 所	4.8帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	12								
場 所	4.8帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>4.8帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	13	場 所	4.8帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	13								
場 所	4.8帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>4.8帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>天井を撮影。火災警報器はついていません。</td> </tr> </table>	No.	14	場 所	4.8帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	天井を撮影。火災警報器はついていません。
No.	14								
場 所	4.8帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	天井を撮影。火災警報器はついていません。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>4.8帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	15	場 所	4.8帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	15								
場 所	4.8帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									

	No. 16
	場 所 4.8帖和室
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 約22cmの板の間がある
	No. 17
	場 所 4.8帖和室
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 カーテンレール損傷はないと思われる。エアコン用コンセントは室内にない。
	No. 18
	場 所 バルコニー①
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 物干し金具あり。
	No. 19
	場 所 バルコニー①
	撮影日時 2025年3月14日
	備考
	No. 20
	場 所 バルコニー①
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 バルコニーの幅約74cm

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー①</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>手摺部分が目かくしとなっている。腐食はない。</td> </tr> </table>	No.	21	場 所	バルコニー①	撮影日時	2025年3月14日	備考	手摺部分が目かくしとなっている。腐食はない。
No.	21								
場 所	バルコニー①								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	手摺部分が目かくしとなっている。腐食はない。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー①</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>換気扇の排気口はダクトカバーなし。</td> </tr> </table>	No.	22	場 所	バルコニー①	撮影日時	2025年3月14日	備考	換気扇の排気口はダクトカバーなし。
No.	22								
場 所	バルコニー①								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	換気扇の排気口はダクトカバーなし。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー①</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	23	場 所	バルコニー①	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	23								
場 所	バルコニー①								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー①</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	24	場 所	バルコニー①	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	24								
場 所	バルコニー①								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー①</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	25	場 所	バルコニー①	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	25								
場 所	バルコニー①								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー①</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	26	場 所	バルコニー①	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	26								
場 所	バルコニー①								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>廊下</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>壁はコンクリートにリシンを吹き付けたものと思われる。</td> </tr> </table>	No.	27	場 所	廊下	撮影日時	2025年3月14日	備考	壁はコンクリートにリシンを吹き付けたものと思われる。
No.	27								
場 所	廊下								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	壁はコンクリートにリシンを吹き付けたものと思われる。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>廊下</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>天井を撮影。おそらくボードにリシンを吹き付けたものと思われる。この付近に照明がないため暗く感じる。</td> </tr> </table>	No.	28	場 所	廊下	撮影日時	2025年3月14日	備考	天井を撮影。おそらくボードにリシンを吹き付けたものと思われる。この付近に照明がないため暗く感じる。
No.	28								
場 所	廊下								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	天井を撮影。おそらくボードにリシンを吹き付けたものと思われる。この付近に照明がないため暗く感じる。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>廊下</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	29	場 所	廊下	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	29								
場 所	廊下								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>廊下</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>廊下部分の照明は1つ。露出電球1灯のみ。天井に配線なし。</td> </tr> </table>	No.	30	場 所	廊下	撮影日時	2025年3月14日	備考	廊下部分の照明は1つ。露出電球1灯のみ。天井に配線なし。
No.	30								
場 所	廊下								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	廊下部分の照明は1つ。露出電球1灯のみ。天井に配線なし。								

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>廊下</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>床はスラブの上に合板を張ったのみと思われる。もとの床材はカーペットと思われる。現在なし。</td> </tr> </table>	No.	31	場 所	廊下	撮影日時	2025年3月14日	備考	床はスラブの上に合板を張ったのみと思われる。もとの床材はカーペットと思われる。現在なし。
No.	31								
場 所	廊下								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	床はスラブの上に合板を張ったのみと思われる。もとの床材はカーペットと思われる。現在なし。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>キッチン</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>キッチンの面材は全て木。補修は研磨および木部保護塗料（ステイン系）が良いと思われる。</td> </tr> </table>	No.	32	場 所	キッチン	撮影日時	2025年3月14日	備考	キッチンの面材は全て木。補修は研磨および木部保護塗料（ステイン系）が良いと思われる。
No.	32								
場 所	キッチン								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	キッチンの面材は全て木。補修は研磨および木部保護塗料（ステイン系）が良いと思われる。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>キッチン</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>配管用の点検口と思われるが不明。壁はコンクリートにリシン吹付と思われる。</td> </tr> </table>	No.	33	場 所	キッチン	撮影日時	2025年3月14日	備考	配管用の点検口と思われるが不明。壁はコンクリートにリシン吹付と思われる。
No.	33								
場 所	キッチン								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	配管用の点検口と思われるが不明。壁はコンクリートにリシン吹付と思われる。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>キッチン</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>欄間4枚の襖</td> </tr> </table>	No.	34	場 所	キッチン	撮影日時	2025年3月14日	備考	欄間4枚の襖
No.	34								
場 所	キッチン								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	欄間4枚の襖								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>キッチン</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>この室内にエアコンはなし。エアコン用コンセントもなし。火災警報器なし。照明2灯およびキッチン手元灯。</td> </tr> </table>	No.	35	場 所	キッチン	撮影日時	2025年3月14日	備考	この室内にエアコンはなし。エアコン用コンセントもなし。火災警報器なし。照明2灯およびキッチン手元灯。
No.	35								
場 所	キッチン								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	この室内にエアコンはなし。エアコン用コンセントもなし。火災警報器なし。照明2灯およびキッチン手元灯。								

	No. 36
	場 所 キッチン
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 キッチンの天板はステンレスで腐食あり。壁はタイル張りで目地汚れのつまり、タイルの変色あり。
	No. 37
	場 所 キッチン
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 天井を撮影。照明2灯、入口付近に呼び鈴。天井はボードにリシン吹付と思われる。
	No. 38
	場 所 キッチン
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 襖4枚あり。
	No. 39
	場 所 キッチン
	撮影日時 2025年3月14日
	備考
	No. 40
	場 所 キッチン
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 床は防水合板にカーペットを引いていたものと思われる。現在カーペットなし。

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>キッチン</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>吊戸棚の面材も木である。</td> </tr> </table>	No.	41	場 所	キッチン	撮影日時	2025年3月14日	備考	吊戸棚の面材も木である。
No.	41								
場 所	キッチン								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	吊戸棚の面材も木である。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>キッチン</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>壁のタイル部分の変色、目地汚れあり。換気扇は耐用年数越えと思われる。レンジフードはある。キッチン作業台付近のコンセントは3口アースなし。電子レンジを使うことを考え配線交換必要。</td> </tr> </table>	No.	42	場 所	キッチン	撮影日時	2025年3月14日	備考	壁のタイル部分の変色、目地汚れあり。換気扇は耐用年数越えと思われる。レンジフードはある。キッチン作業台付近のコンセントは3口アースなし。電子レンジを使うことを考え配線交換必要。
No.	42								
場 所	キッチン								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	壁のタイル部分の変色、目地汚れあり。換気扇は耐用年数越えと思われる。レンジフードはある。キッチン作業台付近のコンセントは3口アースなし。電子レンジを使うことを考え配線交換必要。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>壁は砂壁。天井はボードにリシン吹付と思われる。</td> </tr> </table>	No.	43	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	壁は砂壁。天井はボードにリシン吹付と思われる。
No.	43								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	壁は砂壁。天井はボードにリシン吹付と思われる。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>畳は畳床まで損傷がある部分多数。湿気による損傷。幅約22センチの床の間部分ある。</td> </tr> </table>	No.	44	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	畳は畳床まで損傷がある部分多数。湿気による損傷。幅約22センチの床の間部分ある。
No.	44								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	畳は畳床まで損傷がある部分多数。湿気による損傷。幅約22センチの床の間部分ある。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	45	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	45								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									

	No. 46
	場 所 5.9帖和室
	撮影日時 2025年3月14日
	備考
	No. 47
	場 所 5.9帖和室
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 砂壁は脱落した部分がまばらにあるため、補修が必要。
	No. 48
	場 所 5.9帖和室
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 畳の腐食がひどいため畳を新規交換する必要がある。
	No. 49
	場 所 5.9帖和室
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 押入の襖の幅は通常の1.5倍の1300幅。
	No. 50
	場 所 5.9帖和室
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 押入の底板はカビ。マンションの換気の悪さとスラブからの湿気を吸ったものと思われる。

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	51	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	51								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	52	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	52								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>床のたわみを感じるため、合板の強度が低下していると思われる。</td> </tr> </table>	No.	53	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	床のたわみを感じるため、合板の強度が低下していると思われる。
No.	53								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	床のたわみを感じるため、合板の強度が低下していると思われる。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>照明は1灯、エアコン用コンセント1、TVアンテナ1</td> </tr> </table>	No.	54	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	照明は1灯、エアコン用コンセント1、TVアンテナ1
No.	54								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	照明は1灯、エアコン用コンセント1、TVアンテナ1								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	55	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	55								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>畳の損傷がひどい部分。畳床まで腐食している。</td> </tr> </table>	No.	56	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	畳の損傷がひどい部分。畳床まで腐食している。
No.	56								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	畳の損傷がひどい部分。畳床まで腐食している。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>色の異なる畳はふかふかしており、合板が痛んでいると思われる。</td> </tr> </table>	No.	57	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	色の異なる畳はふかふかしており、合板が痛んでいると思われる。
No.	57								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	色の異なる畳はふかふかしており、合板が痛んでいると思われる。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>押入の底板はカビ。マンションの換気の悪さとスラブからの湿気を吸ったものと思われる。</td> </tr> </table>	No.	58	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	押入の底板はカビ。マンションの換気の悪さとスラブからの湿気を吸ったものと思われる。
No.	58								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	押入の底板はカビ。マンションの換気の悪さとスラブからの湿気を吸ったものと思われる。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>6.2帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>襖に穴</td> </tr> </table>	No.	59	場 所	6.2帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	襖に穴
No.	59								
場 所	6.2帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	襖に穴								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>6.2帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>畳の腐食がひどいため畳床まで損傷。交換が必要。</td> </tr> </table>	No.	60	場 所	6.2帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	畳の腐食がひどいため畳床まで損傷。交換が必要。
No.	60								
場 所	6.2帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	畳の腐食がひどいため畳床まで損傷。交換が必要。								

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>畳の損傷がひどい部分。畳床まで腐食している。 壁は砂壁で脱落箇所が室内全体で多い。</td> </tr> </table>	No.	61	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	畳の損傷がひどい部分。畳床まで腐食している。 壁は砂壁で脱落箇所が室内全体で多い。
No.	61								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	畳の損傷がひどい部分。畳床まで腐食している。 壁は砂壁で脱落箇所が室内全体で多い。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>6.2帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	62	場 所	6.2帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	62								
場 所	6.2帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>5.9帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	63	場 所	5.9帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	63								
場 所	5.9帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>6.2帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>天井はボードにリシン吹付と思われる。照明は1灯。火災警報器はなし。</td> </tr> </table>	No.	64	場 所	6.2帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	天井はボードにリシン吹付と思われる。照明は1灯。火災警報器はなし。
No.	64								
場 所	6.2帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	天井はボードにリシン吹付と思われる。照明は1灯。火災警報器はなし。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>6.2帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>エアコン用コンセントなし。</td> </tr> </table>	No.	65	場 所	6.2帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	エアコン用コンセントなし。
No.	65								
場 所	6.2帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	エアコン用コンセントなし。								

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>6.2帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>襖に穴。</td> </tr> </table>	No.	66	場 所	6.2帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	襖に穴。
No.	66								
場 所	6.2帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	襖に穴。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>6.2帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	67	場 所	6.2帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	67								
場 所	6.2帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>6.2帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>畳の腐食。畳床または下地合板も損傷。</td> </tr> </table>	No.	68	場 所	6.2帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	畳の腐食。畳床または下地合板も損傷。
No.	68								
場 所	6.2帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	畳の腐食。畳床または下地合板も損傷。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>6.2帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>押入襖は通常の幅の1.5倍1300</td> </tr> </table>	No.	69	場 所	6.2帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	押入襖は通常の幅の1.5倍1300
No.	69								
場 所	6.2帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	押入襖は通常の幅の1.5倍1300								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>6.2帖和室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	70	場 所	6.2帖和室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	70								
場 所	6.2帖和室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									


	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー②</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>バルコニー幅は約74cm</td> </tr> </table>	No.	71	場 所	バルコニー②	撮影日時	2025年3月14日	備考	バルコニー幅は約74cm
No.	71								
場 所	バルコニー②								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	バルコニー幅は約74cm								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー②</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	72	場 所	バルコニー②	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	72								
場 所	バルコニー②								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー②</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	73	場 所	バルコニー②	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	73								
場 所	バルコニー②								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー②</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	74	場 所	バルコニー②	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	74								
場 所	バルコニー②								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>バルコニー②</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>洗濯物干し金具あり。</td> </tr> </table>	No.	75	場 所	バルコニー②	撮影日時	2025年3月14日	備考	洗濯物干し金具あり。
No.	75								
場 所	バルコニー②								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	洗濯物干し金具あり。								

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	76	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	76								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>室内に換気扇がないためカビが多い。洗濯水栓上に照明1灯器具無し(ブラケット)</td> </tr> </table>	No.	77	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	室内に換気扇がないためカビが多い。洗濯水栓上に照明1灯器具無し(ブラケット)
No.	77								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	室内に換気扇がないためカビが多い。洗濯水栓上に照明1灯器具無し(ブラケット)								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>床がふかふかしているため合板が腐食していると思われる。</td> </tr> </table>	No.	78	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	床がふかふかしているため合板が腐食していると思われる。
No.	78								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	床がふかふかしているため合板が腐食していると思われる。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>床がふかふかしているため合板が腐食していると思われる。壁材はアルミ複合版?洗面上の照明1灯。</td> </tr> </table>	No.	79	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	床がふかふかしているため合板が腐食していると思われる。壁材はアルミ複合版?洗面上の照明1灯。
No.	79								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	床がふかふかしているため合板が腐食していると思われる。壁材はアルミ複合版?洗面上の照明1灯。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	80	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	80								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>床はふかふかしているため腐食がひどい。下地の交換が必要</td> </tr> </table>	No.	81	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	床はふかふかしているため腐食がひどい。下地の交換が必要
No.	81								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	床はふかふかしているため腐食がひどい。下地の交換が必要								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>天井を撮影。内装材は不明。アルミ複合板？照明なし。点検口のようなものが2か所あるが不明。</td> </tr> </table>	No.	82	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	天井を撮影。内装材は不明。アルミ複合板？照明なし。点検口のようなものが2か所あるが不明。
No.	82								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	天井を撮影。内装材は不明。アルミ複合板？照明なし。点検口のようなものが2か所あるが不明。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	83	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	83								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>物入れ。底板はカビ。</td> </tr> </table>	No.	84	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	物入れ。底板はカビ。
No.	84								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	物入れ。底板はカビ。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>湿気によるカビ</td> </tr> </table>	No.	85	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	湿気によるカビ
No.	85								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	湿気によるカビ								

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	86	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	86								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	87	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	87								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>トイレ戸ガラスなし</td> </tr> </table>	No.	88	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	トイレ戸ガラスなし
No.	88								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	トイレ戸ガラスなし								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>洗面脱衣室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	89	場 所	洗面脱衣室	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	89								
場 所	洗面脱衣室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>トイレ</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>便座変色。排水管は共有物のため変更不可。天井はボードにリシン吹付と思われる。壁はアルミ複合板？一部モルタル？床材は耐水合板？</td> </tr> </table>	No.	90	場 所	トイレ	撮影日時	2025年3月14日	備考	便座変色。排水管は共有物のため変更不可。天井はボードにリシン吹付と思われる。壁はアルミ複合板？一部モルタル？床材は耐水合板？
No.	90								
場 所	トイレ								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	便座変色。排水管は共有物のため変更不可。天井はボードにリシン吹付と思われる。壁はアルミ複合板？一部モルタル？床材は耐水合板？								

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>トイレ</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>排水管は共有物のため変更不可</td> </tr> </table>	No.	91	場 所	トイレ	撮影日時	2025年3月14日	備考	排水管は共有物のため変更不可
No.	91								
場 所	トイレ								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	排水管は共有物のため変更不可								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>トイレ</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	92	場 所	トイレ	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	92								
場 所	トイレ								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>トイレ</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>照明は裸電球ブラケット</td> </tr> </table>	No.	93	場 所	トイレ	撮影日時	2025年3月14日	備考	照明は裸電球ブラケット
No.	93								
場 所	トイレ								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	照明は裸電球ブラケット								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>トイレ</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>この壁厚（不可視部分）は何かは不明。浴室側配管がある可能性あり。</td> </tr> </table>	No.	94	場 所	トイレ	撮影日時	2025年3月14日	備考	この壁厚（不可視部分）は何かは不明。浴室側配管がある可能性あり。
No.	94								
場 所	トイレ								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	この壁厚（不可視部分）は何かは不明。浴室側配管がある可能性あり。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>トイレ</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	95	場 所	トイレ	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	95								
場 所	トイレ								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									

	<p>No. 96</p> <p>場 所 浴室</p> <p>撮影日時 2025年3月14日</p> <p>備考 浴室腐食・損傷・鍵なし</p>
	<p>No. 97</p> <p>場 所 浴室</p> <p>撮影日時 2025年3月14日</p> <p>備考 床材はプラスチック製。損傷があり、水が漏れていると思われる。変色・カビ多数。</p>
	<p>No. 98</p> <p>場 所 浴室</p> <p>撮影日時 2025年3月14日</p> <p>備考 エプロン欠損。浴槽の断熱材がアスベストの可能性あり。露出していると健康被害の可能性はある。</p>
	<p>No. 99</p> <p>場 所 浴室</p> <p>撮影日時 2025年3月14日</p> <p>備考 トイレ部分の壁のふかしは浴室配管の為。</p>
	<p>No. 100</p> <p>場 所 浴室</p> <p>撮影日時 2025年3月14日</p> <p>備考 目地にヒビあり。</p>

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>浴室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>照明はブラケット1灯。</td> </tr> </table>	No.	101	場 所	浴室	撮影日時	2025年3月14日	備考	照明はブラケット1灯。
No.	101								
場 所	浴室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	照明はブラケット1灯。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>浴室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>床材はプラスチック製。損傷があり、水が漏れていると思われる。変色・カビ多数。</td> </tr> </table>	No.	102	場 所	浴室	撮影日時	2025年3月14日	備考	床材はプラスチック製。損傷があり、水が漏れていると思われる。変色・カビ多数。
No.	102								
場 所	浴室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	床材はプラスチック製。損傷があり、水が漏れていると思われる。変色・カビ多数。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>浴室</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>天井を撮影。</td> </tr> </table>	No.	103	場 所	浴室	撮影日時	2025年3月14日	備考	天井を撮影。
No.	103								
場 所	浴室								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	天井を撮影。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>外観</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>玄関側</td> </tr> </table>	No.	104	場 所	外観	撮影日時	2025年3月14日	備考	玄関側
No.	104								
場 所	外観								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	玄関側								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>設備</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>配電盤・ブレーカー 30A 4回路</td> </tr> </table>	No.	105	場 所	設備	撮影日時	2025年3月14日	備考	配電盤・ブレーカー 30A 4回路
No.	105								
場 所	設備								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	配電盤・ブレーカー 30A 4回路								

	No. 106
	場 所 玄関
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 玄関ドア 2ロック Clavis(厚30 長さ140)
	No. 107
	場 所 キッチン
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 換気扇 上天井 左和室5.9帖側 下ガス台
	No. 108
	場 所 キッチン
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 ガス台の天板は腐食
	No. 109
	場 所 その他
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 集合郵便受けは2階以上の住戸に用意されている。1階の当該部分は玄関ポストに投函。
	No. 110
	場 所 設備
	撮影日時 2025年3月14日
	備考 水道メーターはφ13mm メーター番号 29R-1182

	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>設備</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>電気メーター No S17 1209 733</td> </tr> </table>	No.	111	場 所	設備	撮影日時	2025年3月14日	備考	電気メーター No S17 1209 733
No.	111								
場 所	設備								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	電気メーター No S17 1209 733								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>設備</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>ガスメーターは撤去され確認できず。</td> </tr> </table>	No.	112	場 所	設備	撮影日時	2025年3月14日	備考	ガスメーターは撤去され確認できず。
No.	112								
場 所	設備								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	ガスメーターは撤去され確認できず。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>ゴミステーションは集合。道路に面す。</td> </tr> </table>	No.	113	場 所	その他	撮影日時	2025年3月14日	備考	ゴミステーションは集合。道路に面す。
No.	113								
場 所	その他								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	ゴミステーションは集合。道路に面す。								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>外観</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>外壁のメンテナンス状態良好</td> </tr> </table>	No.	114	場 所	外観	撮影日時	2025年3月14日	備考	外壁のメンテナンス状態良好
No.	114								
場 所	外観								
撮影日時	2025年3月14日								
備考	外壁のメンテナンス状態良好								
	<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>外観</td> </tr> <tr> <td>撮影日時</td> <td>2025年3月14日</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> </tr> </table>	No.	115	場 所	外観	撮影日時	2025年3月14日	備考	
No.	115								
場 所	外観								
撮影日時	2025年3月14日								
備考									